

・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○
 ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

対 策 一 覧 表

【大槻小学校】

(住所:郡山市大槻町字城ノ内120)

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道	久助林線	郡山市 大槻 町 字 久助林	登校時、それぞれの道路から児童が登校し混雑する。	H25	カラー舗装・区画線	市	H26	○	○	○			
2	市道	殿町宮ノ前線	郡山市 大槻 町 字 熊野木	交通量も多く幅員狭小なため、通行車両と近接し、安心して歩けない。										
3	県道	郡山矢吹線	郡山市 大槻 町 字 原ノ町	交通量も多く幅員狭小なため、通行車両と近接し、安心して歩けない。	H25	区画線・路面標示(車両区分線)	県	H26	○	○	○			
4	県道	郡山矢吹線	郡山市 大槻 町 字 殿町	歩道の一部区間が狭小で通行車両と近接し危険。	H25	区画線(破線)	県	H26	○	○	○			
5	市道	上野熊野木線	郡山市 大槻 町 字 城ノ内	道路が狭い。										
6	市道	長右エ門林南原ノ町線	郡山市 大槻 町 字 原ノ町	交差点に止まれの表示がないため危険										
7	市道	南反田殿町線	郡山市 大槻 町 字 殿町	カーブで道幅が狭くなっており、見通しも悪く危険。	H24	側溝整備、区画線設置	市	H25	○	○	○			
8	市道	大町大槻線	郡山市 大槻 町 字 上前田衛門田	周辺道路の交通量が多く、歩行者が安全に利用できる歩道整備が必要。交通量の多い丁字交差点で歩行者用の信号がなく、道路幅員が狭く危険である。	H28	カラー舗装	市	H26	○	○	○			
	市道					道路、歩道整備、	市	R4	○	○				
	市道					H30	横断歩道、通行規制時間の見直し	公安	H29	○	—	—	—	優先が明らかであるため規制不可
9	市道	北ノ山久助林線	郡山市 大槻 町 字 北ノ山	幅員が狭く、通行車両と歩行者の離隔が十分でない。止まれ標識がなく、危険。また、「自転車も止まれ」標識を追加してほしい。	H26	区画線の設置	市	H28	○	○	○			
	H27				交差点内のカラー化、電柱移設、標識の設置	市	H28	○	○					
	H27				一時停止規制	公安		○				検討中		
	H27				老朽化標識の更新	公安	H27	○	○					
10	市道	大槻多田野線	郡山市 大槻 町 字 宮ノ前	変形交差点が複数あり、見通しが悪く危険。歩道が部分的にしか整備されていない。	H26	交差点内のカラー化、区画線	市	H30	○	○	○			
	歩道整備					市	—	—	—	—	別事業で検討			
	市道				H26	横断歩道	公安	H27	○	○				
11	県道	郡山湖南線	郡山市 大槻 町 字 上町	県道に出るまでの道路が狭く、県道を横切る際にも交通量が多い為危険である。	H28	外側線補修、カラー舗装、路面標示	県	H29	○	○	○			
	H28				横断歩道補修、通行規制時間の見直し	公安	H30	○	○					
12	市道	大槻多田野線	郡山市 大槻 町 城ノ内	通学時は右側通行で歩道を通行するが、反対側に歩道がなく、下校時は左側通行になります。歩道を整備してほしい。	H26	区画線の補修 水路のカラー化	市	H29	○	○	○			
	H29				交差点のカラー化	市	R3	○	○					

【大槻小学校】

(住所:郡山市大槻町字城ノ内120)

令和7年3月現在

[illegible]