

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区		
学校名	郡山市立大槻小学校		
箇所番号	1		
対策内容	カラー舗装・区画線		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（車両区分線）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	4
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	7
対策内容	側溝整備、区画線設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区		
学校名	郡山市立大槻小学校		
箇所番号	8		
対策内容	道路・歩道整備		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区		
学校名	郡山市立大槻小学校		
箇所番号	9		
対策内容	交差点内のカラー化、区画線の設置、電柱移設、標識の設置 一時停止規制 老朽化標識の更新		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成28年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	10
対策内容	交差点内のカラー化・区画線 歩道整備 横断歩道

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	大槻地区	
学校名	郡山市立大槻小学校	
箇所番号	11	
対策内容	外側線補修 カラー舗装 路面標示 横断歩道の補修 時間帯規制の見直し	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	12
対策内容	区画線の補修 交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区		
学校名	郡山市立大槻小学校		
箇所番号	13		
対策内容			
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		令和3年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	大槻地区	
学校名	郡山市立大槻小学校	
箇所番号	14	
対策内容	区画線の補修 グリーンベルト 歩道の検討	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	15
対策内容	歩道設置 外側線等の補修 路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和5年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	大槻地区
学校名	郡山市立大槻小学校
箇所番号	16
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和5年度施工