


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	1
対策内容	区画線・路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	4
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	5
対策内容	交差点カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	6
対策内容	交差点カラー舗装 区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立郡山第五中学校	
箇所番号	7	
対策内容	区画線 カーブミラーの補修 ラバーポールの設置 カラー舗装 停止線の補修	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	8
対策内容	グリーンベルトの設置 区画線の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立郡山第五中学校		
箇所番号	9		
対策内容	歩車道ブロックの切り下げ カーブミラーの角度調整 横断歩道の設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成29年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	10
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	12
対策内容	横断歩道の補修 区画線の補修 交差点滞留部の安全対策の検討

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和2年度施工