

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	2
対策内容	ポストコーン設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	4
対策内容	青信号の現示時間延長
対策前後の状況	
信号機の調整済み 平成24年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内のカラー舗装 路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後





平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立小原田小学校		
箇所番号	8		
対策内容	カラー舗装 横断歩道の移設 路面標示の設置（R5）		
対策前後の状況			
対 策 前			対 策 後
		平成28年度施工	
			令和5年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	9
対策内容	路肩カラー舗装、区画線工 交差点内のカラー舗装 側溝改修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	14
対策内容	外側線・グリーンベルト
対策前後の状況	
対 策 前	対 策 後
	
令和6年度施工	