


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	1
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	3
対策内容	ゾーン30規制 カラー舗装 一部歩道補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)					
学校名	郡山市立富田小学校					
箇所番号	4					
対策内容	ゾーン30規制要請中					
対策前後の状況						
<table border="1"><thead><tr><th>対 策 前</th><th>対 策 後</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"> 規制済み </td></tr></tbody></table>			対 策 前	対 策 後	規制済み	
対 策 前	対 策 後					
規制済み						
平成26年度施工						

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)		
学校名	郡山市立富田小学校		
箇所番号	5		
対策内容	側溝改修（蓋掛け）		
	路面標示 道路改良		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成28年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線 グリーンベルトの設置 速度制限

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	7
対策内容	ガードレールの設置 街灯の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	9
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	10
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	11
対策内容	横断歩道の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工