

穂積小学校

番号	①	路線名	県道郡山長沼線
住所	郡山市三穂田町八幡字後町		
横断歩道がなく、坂道、カーブで見通しが悪い。			

番号	②	路線名	県道郡山長沼線
住所	郡山市三穂田町八幡字後町		
横断歩道。坂道、カーブが多く見通しが悪い。			

番号	③	路線名	県道郡山長沼線
住所	郡山市三穂田町八幡字粧坂		
坂道、カーブが多く見通しが悪い。			

番号	④	路線名	三穂田熱海線
住所	郡山市三穂田町八幡字北山		
押しボタン信号があるが、ガードレールがなく、カーブで減速しない車が多い。			

番号	⑤	路線名	三穂田熱海線
住所	郡山市三穂田町八幡字北山		
押しボタン信号があるが、見通しが悪くスピードを出して走る車が多い。			

番号	⑥	路線名	県道芦ノ口大槻線
住所	郡山市三穂田町大谷字早田		
道路が狭く、歩道がない。カーブで見通しが悪い。			

番号	⑦	路線名	八幡片平線
住所	郡山市三穂田町大谷字田中		
スピードを出して走る車が多い。			

番号	⑧	路線名	県道芦ノ口大槻線
住所	郡山市三穂田町大谷字西田前		
スピードを出して走る車が多い。			

番号	⑨	路線名	八幡線
住所	郡山市三穂田町八幡字北山		

道幅が狭く、児童の安全確保が困難。

番号	⑩	路線名	杉内後線
住所	郡山市三穂田町駒屋字杉内後 地内		

抜け道として利用され危険である。

番号	⑪	路線名	県道 郡山・長沼線
住所	郡山市三穂田町八幡字東屋敷		
歩道が一部狭くなっているため、整備要望。			

番号	⑫	路線名	県道 郡山矢吹線
住所	郡山市三穂田町駒屋石橋 地内		
交通量が多く、横断歩道があることを知らせる表示が道路にあるとよい。			

番号	⑬	路線名	八幡線
住所	郡山市三穂田町八幡字粧坂		
時間帯通行規制が全くない。大型車両の通行も多く、スピードを落とさず交差点に入ってくる車が多い。			

