

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）		
学校名	郡山市立穂積小学校		
箇所番号	1		
対策内容			
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
平成26年度施工			

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装（横断歩道） 区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	4
対策内容	横断歩道前のカラー舗装 ポストコーン設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内のカラー舗装 路面標示（横断者注意）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線・路面標示(減速) 路肩拡幅（側溝敷設） 側溝蓋修繕

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	7
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）		
学校名	郡山市立穂積小学校		
箇所番号	9		
対策内容	外側線		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成27年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線 時間帯進入規制

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）		
学校名	郡山市立穂積小学校		
箇所番号	11		
対策内容	ガードレールの設置 路面標示 中央線　ダイヤモンドの補修		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成30年度施工	