

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）	
学校名	郡山市立三和小学校	
箇所番号	2	
対策内容	カラー舗装（横断歩道） 区画線・路面標示（減速） ドットライン・グリーンベルト設置	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（三穂田町）		
学校名	郡山市立三和小学校		
箇所番号	3		
対策内容	路肩カラー舗装・区画線・路面標示(減速) 路面標示・区画線の補修		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
		平成26年度施工 	
		 令和6年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	4
対策内容	歩行者溜り、路面標示 横断歩道設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	6
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線の補修 横断歩道の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（三穂田町）		
学校名	郡山市立三和小学校		
箇所番号	9		
対策内容	クロスマーク・路面標示の設置 交差点カラー化 注意喚起の看板設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成30年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	10
対策内容	カーブミラーの設置 路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和2年度施工