・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【三穂田中学校】　（住所：郡山市三穂田町富岡字葛幡20）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	八幡片平線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　粧坂	見通しの悪い交差点であり、横断する車が見えにくい。	H25	カラー舗装、自発光道路鋲	市	H26	○	○	○	○	
					H27	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの1面鏡増設　路面標示	市	H30	○	○			
2	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　東屋敷	道路が狭い上、カーブの丘になっており見通しが悪い。	H24	区画線・路面標示（減速）	県	H25	○	○	○		
3	市道	三穂田熱海線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　北山	見通しの悪い変形交差点であり、信号機がない。	H25	カラー舗装、ポストコーン	市	H25	○	○	○		
4	県道	郡山矢吹線	郡山市　三穂田　町　駒屋　字　石橋	変形4差路であり、登校時の車の通行量が多い。									
5	県道	県道 郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　葛幡	学校入口付近で道路が急カーブとなっている。東側から来る車からは、横断する生徒の姿が見えにくい。	H28	カラー舗装、路面標示、ドットライン	県	H29	○	○	○		
6	県道	県道 郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　鹿ノ崎	入口付近で急カーブとなっている。横断する生徒の姿は見えにくい。	H29	カラー舗装、ダイヤマークの補修	県	R3	○				
7	市道	鹿ノ崎2号線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　鹿ノ崎	車の通行が多く危険である。	H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○		
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										