

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装（横断歩道） 区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装（横断歩道） 区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（逢瀬町）	
学校名	郡山市立多田野小学校	
箇所番号	3	
対策内容	カラー舗装(横断歩道) 区画線・路面標示（減速）	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（逢瀬町）		
学校名	郡山市立多田野小学校		
箇所番号	6		
対策内容	カラー舗装(路側帯) 区画線 ラバーポール		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	7
対策内容	防護柵の設置 歩車道境界ブロックの再設置 視線誘導標の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	8
対策内容	横断歩道の新設 区画線の補修（外側線 ドットライン等） 横断歩道・停止線の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）		
学校名	郡山市立多田野小学校		
箇所番号	10		
対策内容	外側線の補修 路面標示の設置		
	除草		
	速度規制・取り締まり		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		令和5年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	14
対策内容	外側線の補修 路面標示の設置 通学路の変更

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立多田野小学校
箇所番号	15
対策内容	外側線の補修 路面標示の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工