

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（逢瀬町）		
学校名	郡山市立河内小学校		
箇所番号	1		
対策内容	区画線・路面標示(減速)		
	導流帯 横断歩道再塗装		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立河内小学校
箇所番号	2
対策内容	横断歩道再塗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立河内小学校
箇所番号	7
対策内容	グリーンベルト・外側線の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工