

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|---|---|
| 地区名 | 西部地区（逢瀬町） |
| 学校名 | 郡山市立逢瀬中学校 |
| 箇所番号 | 1 |
| 対策内容 | 路肩カラー舗装 |
| 対策前後の状況 | |
| 対 策 前 | 対 策 後 |
|  |  → |
| 平成26年度施工 | |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


| | |
|------|-----------------------------|
| 地区名 | 西部地区（逢瀬町） |
| 学校名 | 郡山市立逢瀬中学校 |
| 箇所番号 | 7 |
| 対策内容 | カラー舗装(横断歩道) 区画線・路面標示（減速） |

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工