


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	1
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（片平町）	
学校名	郡山市立片平小学校	
箇所番号	2	
対策内容	看板設置 道路改良（門口工区） 区画線・路面標示（減速）	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	4
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	5
対策内容	カラー舗装（横断歩道・路側帯） 区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	6
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	7
対策内容	ポストコーン設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	8
対策内容	減速マーク・グリーンベルト ポストコーン設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（片平町）		
学校名	郡山市立片平小学校		
箇所番号	9		
対策内容	カラー舗装 路面標示		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成29年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平小学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示 ガードレール ラバーポール

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）		
学校名	郡山市立片平小学校		
箇所番号	11		
対策内容	区画線の補修 交差点のカラー化 カーブミラーの設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成29年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）		
学校名	郡山市立片平小学校		
箇所番号	12		
対策内容	外側線の補修 停止線　ダイヤモンドの補修		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
			
		平成29年度施工	