


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|-----------|
| 地区名 | 西部地区（片平町） |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 |
| 箇所番号 | 1 |
| 対策内容 | 路面カラー舗装 |

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|-----------|
| 地区名 | 西部地区（片平町） |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 |
| 箇所番号 | 3 |
| 対策内容 | 交差点内カラー舗装 |

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


| | | |
|---------|------------|--|
| 地区名 | 西部地区（片平町） | |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 | |
| 箇所番号 | 10 | |
| 対策内容 | 道路改良（門口工区） | |
| 対策前後の状況 | | |
| 対策前 | | 対策後 |
| | |  |
| | | 平成20年度施工 |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|-------------------|
| 地区名 | 西部地区（片平町） |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 |
| 箇所番号 | 11 |
| 対策内容 | 側溝改修 横断歩道標識の改修 |

対策前後の状況

対策前



対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


| | | | |
|---|---|--|--|
| 地区名 | 西部地区（片平町） | | |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 | | |
| 箇所番号 | 12 | | |
| 対策内容 | 外側線の補修 側溝の蓋掛け 停止線 ダイヤマークの補修 優先道路の変更 | | |
| 対策前後の状況 | | | |
| 対策前 | | 対策後 | |
|  | |  | |
| 平成29年度施工 | | | |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|---------------|
| 地区名 | 西部地区（片平町） |
| 学校名 | 郡山市立片平中学校 |
| 箇所番号 | 13 |
| 対策内容 | 交差点のカラー化 路面標示 |

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工