


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	1
対策内容	路側部のカラー舗装 区画線の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）		
学校名	郡山市立日和田小学校		
箇所番号	2		
対策内容	路側部のカラー舗装 区画線の設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			平成25年度施工
			平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	3
対策内容	路側部のカラー舗装 区画線の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	6
対策内容	路側部のカラー舗装 区画線の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	8
対策内容	横断歩道・路側部のカラー舗装 区画線・路面標示(減速)の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	10
対策内容	白線及びグリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	11
対策内容	通学路を示す標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後





平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	12
対策内容	通学路を示す標示、歩道植栽の剪定

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	13
対策内容	横断歩道・停止線の補修 交差点のカラー化 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	14
対策内容	横断部のカラー化・注意喚起を促す路面標示 スクールゾーン標識の補修・増設の検討

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	15
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田小学校
箇所番号	20
	車止めの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和4年度施工