

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	1
対策内容	区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	2
対策内容	道路横断待機所 区画線 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度
令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	3
対策内容	外側線 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	4
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	5
対策内容	区画線・カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	6
対策内容	カラー舗装（横断歩道・路側帯） 区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示シール 路面標示 外側線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	11
対策内容	外側線 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	13
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工