

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装（交差点） ポストコーンの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	4
対策内容	側溝整備

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	5
対策内容	薄層カラー舗装（交差点） 路面表示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	6
対策内容	横断歩道の引き直し

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	7
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	8
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	9
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	10
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	11
対策内容	側溝整備

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示（カーブ注意）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工