

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|                                                                                    |                                   |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地区名                                                                                | 富久山地区（富久山町）                       |                                                                                      |  |
| 学校名                                                                                | 郡山市立小泉小学校                         |                                                                                      |  |
| 箇所番号                                                                               | 1                                 |                                                                                      |  |
| 対策内容                                                                               | カラー舗装(路側帯)<br>区画線・路面標示（減速）<br>防草板 |                                                                                      |  |
| 対策前後の状況                                                                            |                                   |                                                                                      |  |
| 対 策 前                                                                              |                                   | 対 策 後                                                                                |  |
|  |                                   |  |  |
|                                                                                    |                                   | 平成25年度施工                                                                             |  |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


|                                                                                     |             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 地区名                                                                                 | 富久山地区（富久山町） |                                                                                      |
| 学校名                                                                                 | 郡山市立小泉小学校   |                                                                                      |
| 箇所番号                                                                                | 2           |                                                                                      |
| 対策内容                                                                                |             |                                                                                      |
| 対策前後の状況                                                                             |             |                                                                                      |
| 対 策 前                                                                               |             | 対 策 後                                                                                |
|  |             |  |
|                                                                                     |             | 平成29年度施工                                                                             |

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |             |
|------|-------------|
| 地区名  | 富久山地区（富久山町） |
| 学校名  | 郡山市立小泉小学校   |
| 箇所番号 | 4           |
| 対策内容 | 転落防止柵       |

### 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


|                                                                                     |                                |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地区名                                                                                 | 富久山地区（富久山町）                    |                                                                                      |  |
| 学校名                                                                                 | 郡山市立小泉小学校                      |                                                                                      |  |
| 箇所番号                                                                                | 5                              |                                                                                      |  |
| 対策内容                                                                                | ガードレールの設置<br>ラバーポールの設置<br>路面標示 |                                                                                      |  |
| 対策前後の状況                                                                             |                                |                                                                                      |  |
| 対 策 前                                                                               |                                | 対 策 後                                                                                |  |
|  |                                |  |  |
|                                                                                     |                                | 平成29年度施工                                                                             |  |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 地区名  | 富久山地区（富久山町）                           |
| 学校名  | 郡山市立小泉小学校                             |
| 箇所番号 | 6                                     |
| 対策内容 | ガードレールの設置<br>ラバーポールの設置<br>区画線 路面標示の設置 |

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


|                                                                                      |                                |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地区名                                                                                  | 富久山地区（富久山町）                    |                                                                                       |  |
| 学校名                                                                                  | 郡山市立小泉小学校                      |                                                                                       |  |
| 箇所番号                                                                                 | 7                              |                                                                                       |  |
| 対策内容                                                                                 | ガードレールの設置<br>ラバーポールの設置<br>路面標示 |                                                                                       |  |
| 対策前後の状況                                                                              |                                |                                                                                       |  |
| 対 策 前                                                                                |                                | 対 策 後                                                                                 |  |
|    |                                |  |  |
|  |                                |                                                                                       |  |
|                                                                                      |                                | 平成30年度施工                                                                              |  |

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                      |
|------|----------------------|
| 地区名  | 富久山地区（富久山町）          |
| 学校名  | 郡山市立小泉小学校            |
| 箇所番号 | 8                    |
| 対策内容 | グリーンベルトの設置<br>外側線の補修 |

### 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和2年度施工