


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	2
対策内容	区画線・路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後





平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	3
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	4
対策内容	停止線の移設 ゼブラ帯の移設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富久山地区（富久山町）	
学校名	郡山市立行健中学校	
箇所番号	5	
対策内容	横断歩道の移設	
対策前後の状況		
対策前	→	対策後
		
		平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	6
対策内容	路側帯のカラー化 外側線 イメージハンプ

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	7
対策内容	歩道切り下げ、交差点カラー化 横断歩道、速度標識交換

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	8
対策内容	横断歩道設置 路面カラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	9
対策内容	横断歩道設置 防犯灯 ポストコーン設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富久山地区（富久山町）	
学校名	郡山市立行健中学校	
箇所番号	10	
対策内容	路面標示 カラー舗装 ガードパイプの撤去	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	11
対策内容	外側線 グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工
令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健中学校
箇所番号	12
対策内容	カラー舗装の復旧

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工