


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩カラー舗装 カーブミラー設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	7
対策内容	歩道整備

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）	
学校名	郡山市立熱海小学校	
箇所番号	8	
対策内容	歩道整備済み	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
平成25年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	10
対策内容	歩道整備

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	12
対策内容	道路の拡幅 グリーンベルト 信号機の修繕

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	15
対策内容	グリーンベルト 路面標示の検討 外側線の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和4年度施工