


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立谷田川小学校
箇所番号	2
対策内容	歩道設置済 交差点内：注意喚起表示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立谷田川小学校
箇所番号	3
対策内容	歩道拡幅（用地買収必要）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立谷田川小学校
箇所番号	4
対策内容	歩道拡幅（用地買収必要）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立谷田川小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立谷田川小学校
箇所番号	7
対策内容	注意喚起路面標示

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工