

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立高野小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立高野小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)		
学校名	郡山市立高野小学校		
箇所番号	6		
対策内容	路面標示・側溝改修（蓋掛け） ドットライン ダイヤモンド補修		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
 		 	
		平成29年度施工	