


# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |              |
|------|--------------|
| 地区名  | 東部地区(西田町)    |
| 学校名  | 郡山市立鬼生田小学校   |
| 箇所番号 | 1            |
| 対策内容 | 区画線・路面標示（減速） |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |              |
|------|--------------|
| 地区名  | 東部地区(西田町)    |
| 学校名  | 郡山市立鬼生田小学校   |
| 箇所番号 | 2            |
| 対策内容 | 区画線・路面標示（減速） |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 地区名  | 東部地区(西田町)                   |
| 学校名  | 郡山市立鬼生田小学校                  |
| 箇所番号 | 3                           |
| 対策内容 | 区画線・路面標示(減速)<br>歩道設置(鬼生田工区) |

### 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                   |
|------|-------------------|
| 地区名  | 東部地区(西田町)         |
| 学校名  | 郡山市立鬼生田小学校        |
| 箇所番号 | 5                 |
| 対策内容 | 区画線の設置<br>歩道のカラー化 |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工