


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	1
対策内容	速度標識の更新

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	2
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(西田町)		
学校名	郡山市立西田学園		
箇所番号	4		
対策内容	歩道、防護柵の設置		
	区画線の補修		
	グリーンベルト		
対策前後の状況			
	対策前		対策後
		➔	
			
			平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	5
対策内容	信号形式の変更、横断歩道新設 ドットライン、側溝新設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	8
対策内容	信号機・横断歩道の設置 車止め

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	9
対策内容	歩道設置を含む道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	11
対策内容	グリーンベルト・路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	12
対策内容	グリーンベルト・路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	13
対策内容	道路拡幅

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(西田町)	
学校名	郡山市立西田学園	
箇所番号	14	
対策内容	横断歩道の設置 区画線の設置 路面標示	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	15
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	16
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後



令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(西田町)	
学校名	郡山市立西田学園	
箇所番号	17	
対策内容	区画線 ゼブラ帯 ポストコーンの設置	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	18
対策内容	横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	20
対策内容	歩道整備 速度制限

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立西田学園
箇所番号	23
対策内容	路面標示設置 のぼり旗の設置

対策前後の状況

対策前



対策後

