


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |            |
|------|------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)  |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校  |
| 箇所番号 | 1          |
| 対策内容 | 道路改良(高倉工区) |

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


|      |           |
|------|-----------|
| 地区名  | 東部地区(中田町) |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校 |
| 箇所番号 | 3         |
| 対策内容 | 区画線       |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和元年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |            |
|------|------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)  |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校  |
| 箇所番号 | 4          |
| 対策内容 | 道路改良(高倉工区) |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後





郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|                                                                                     |                             |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地区名                                                                                 | 東部地区(中田町)                   |                                                                                      |  |
| 学校名                                                                                 | 郡山市立宮城小学校                   |                                                                                      |  |
| 箇所番号                                                                                | 5                           |                                                                                      |  |
| 対策内容                                                                                | 道路拡幅の検討<br>区画線の設置<br>防犯灯の設置 |                                                                                      |  |
| 対策前後の状況                                                                             |                             |                                                                                      |  |
| 対 策 前                                                                               |                             | 対 策 後                                                                                |  |
|  |                             |  |  |
|                                                                                     |                             | 平成29年度施工                                                                             |  |

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)                |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校                |
| 箇所番号 | 7                        |
| 対策内容 | 路面標示・街路灯の設置<br>カーブミラーの設置 |

### 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和3年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                   |
|------|-------------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)         |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校         |
| 箇所番号 | 8                 |
| 対策内容 | 路面標示の設置<br>防護柵の設置 |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和2年度施工




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)                    |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校                    |
| 箇所番号 | 9                            |
| 対策内容 | 歩行スペースの確保（外側線）<br>グリーンベルトの設置 |

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|                                                                                     |                                          |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地区名                                                                                 | 東部地区(中田町)                                |                                                                                      |  |
| 学校名                                                                                 | 郡山市立宮城小学校                                |                                                                                      |  |
| 箇所番号                                                                                | 10                                       |                                                                                      |  |
| 対策内容                                                                                | 外側線 歩車道境界ブロックの補修<br>歩道に防護柵等の設置<br>通学路の変更 |                                                                                      |  |
| 対策前後の状況                                                                             |                                          |                                                                                      |  |
| 対 策 前                                                                               |                                          | 対 策 後                                                                                |  |
|  |                                          |  |  |
|                                                                                     |                                          | 令和2年度施工                                                                              |  |




# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |                     |
|------|---------------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)           |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校           |
| 箇所番号 | 11                  |
| 対策内容 | 外側線の変更<br>ラバーポールの設置 |

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


|                                                                                     |                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 地区名                                                                                 | 東部地区(中田町)             |                                                                                      |
| 学校名                                                                                 | 郡山市立宮城小学校             |                                                                                      |
| 箇所番号                                                                                | 13                    |                                                                                      |
| 対策内容                                                                                | 路面標示<br>時間帯規制<br>看板設置 |                                                                                      |
| 対策前後の状況                                                                             |                       |                                                                                      |
| 対 策 前                                                                               |                       | 対 策 後                                                                                |
|  |                       |  |
|                                                                                     |                       | 令和3年度施工                                                                              |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

|      |               |
|------|---------------|
| 地区名  | 東部地区(中田町)     |
| 学校名  | 郡山市立宮城小学校     |
| 箇所番号 | 14            |
| 対策内容 | グリーンベルト 区画線補修 |

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工