

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御舘小学校
箇所番号	2
対策内容	区画線・路面標示（減速） カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御舘小学校
箇所番号	6
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)		
学校名	郡山市立御舘小学校		
箇所番号	7		
対策内容	土砂浚渫 路面標示（減速） ポストコーン等		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
			
		平成29年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御舘小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示（減速） 通学路看板等

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工