


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	1
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成12年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	3
対策内容	路面標示（減速）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	4
対策内容	区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	5
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)		
学校名	郡山市立宮城中学校		
箇所番号	6		
対策内容	区画線		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		令和元年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	7
対策内容	ガードパイプ設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)		
学校名	郡山市立宮城中学校		
箇所番号	8		
対策内容	交差点のカラー化 路面標示 横断歩道の設置 時間帯進入禁止		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成29年度施工	