2　水質検査業務実績

定期水質検査・採水場所一覧

堀口浄水場

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・浜路原水	堀口浄水場	郡山市逢瀬町多田野字元寺 1-1
場内・上戸原水		
場内・逢瀬川原水		
急速ろ過水		
緩速ろ過水		
浄水池水		
多田野配水池系 給水・豊田	上下水道局水質検査棟	郡山市豊田町 1-4
河内配水池系 給水・喜久田	喜久田ふれあいセンター	郡山市喜久田町堀之内字下河原 1
本宮舘配水池系 給水・柴宮	柴宮公民館	郡山市安積町荒井字前田 24-1
板橋配水池系 給水・板橋	板橋配水場	郡山市西田町板橋字小屋舘 87

熱海浄水場

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・深沢川原水	熱海浄水場	郡山市熱海町高玉字トコロ山 4
緩速ろ過水		郡山市熱海町高玉字入米ノ倉 1
浄水池水		
熱海配水池系 給水・熱海温泉	熱海温泉事業所	郡山市熱海町熱海五丁目 26

荒井浄水場

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・三春ダム原水	荒井浄水場	郡山市荒井町字仲田 51
急速ろ過水		
オゾン処理水		
活性炭処理水		
浄水池兼配水池水		
東部 NT 配水池系 給水・東部ＮＴ	緑ケ丘ふれあいセンター	郡山市緑ケ丘東三丁目 1-21
自然流下系 給水・永盛	永盛地域公民館	郡山市安積町日出山字旧屋敷 44-1
蒲倉配水池系 給水・阿久津	東部地域公民館	郡山市阿久津字久保 24-1
高倉配水池系 給水・田村	田村保育所	郡山市田村町岩作字穂多礼 76-1
高倉-上石配水池系 給水・中田	中田ふれあいセンター	郡山市中田町下枝字大平 358
高倉-川曲配水池系 給水・川曲	川曲配水池給水末端	郡山市田村町川曲西ノ内地内

柳橋浄水場

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・原水	柳橋浄水場	郡山市中田町柳橋字前ノ内 628-2
給水・柳橋	柳橋保育所	郡山市中田町柳橋字町向 70

水源及び水源上流

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
猪苗代湖 浜路取水塔	猪苗代湖浜路取水塔	郡山市湖南町浜路地内
猪苗代湖 上戸取水口	猪苗代湖上戸浜	耶麻郡猪苗代町山潟字釜脇地内
猪苗代湖流入河川 長瀬川	長瀬川小金橋	耶麻郡猪苗代町金田字金曲地内
逢瀬川流入河川 大久保川	高篠山森林公園入口	郡山市逢瀬町多田野字塚野地内
逢瀬川上流 塚野橋	逢瀬川・塚野橋	郡山市逢瀬町多田野字塚野地内
三春ダム 上層	三春ダム取水塔	田村郡三春町西方字向山地内
三春ダム 下層		
三春ダム 本川前貯水池	本川前貯水池・柴原橋	田村郡三春町柴原字苅又地内
大滝根川 光大寺	大滝根川（光大寺）	田村市船引町芦沢字光大寺地内
大滝根川 牧野川合流前	大滝根川（川代）	田村市船引町船引字川代地内
牧野川 大滝根川合流前	牧野川（舘屋敷）	田村市船引町船引字舘屋敷地内

湖南西部簡易水道

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・第一原水	湖南西部簡易水道浄水施設	郡山市湖南町赤津字西岐地内
場内・第二原水		
配水場内・給水	西岐配水場	郡山市湖南町赤津字西岐地内

湖南東部簡易水道

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・第一原水	湖南東部簡易水道浄水施設	郡山市湖南町舟津字岩下地内
場内・第二原水		
配水場内・給水	湖南東部簡易水道配水場	郡山市湖南町舟津字飯ヶ森地内

熱海中山簡易水道

検体名称	採水場所名称	採水場所所在地
場内・第二原水	熱海中山簡易水道第二水源取水施設	郡山市熱海町中山字稲田地内
配水場内・給水	熱海中山簡易水道配水場	郡山市熱海町中山字早稲田 1-4

令和６年度　定期水質検査実績
（検体数×検査項目数／年）

項目数 地点名	水質基準項目	水質管理目標設定項目	その他の項目	計
堀口浄水場	3,908	1,544	1,512	6,964
熱海浄水場	1,540	606	622	2,768
荒井浄水場	4,424	1,770	1,600	7,794
柳橋浄水場	828	328	338	1,494
湖南西部簡易水道	1,236	477	534	2,247
湖南東部簡易水道	1,236	477	534	2,247
熱海中山簡易水道	828	327	338	1,493
毎日検査	－	7,300	14,600	21,900
猪苗代湖	1,120	420	564	2,104
大久保川及び 逢瀬川・塚野橋	208	80	136	424
三春ダム及び 三春ダム上流	1,168	444	682	2,294
計	16,496	13,773	21,460	51,729

※ 水質管理目標設定項目に含まれる農薬類は、１項目で計算していますが、115種類の農薬について検査しています。

令和６年度　臨時水質検査実績

１　緩速ろ過池の細菌検査実績（除去能力検査）

【堀口浄水場】

No.	採　水　日			1号池	2号池	3号池	6号池	7号池	8号池
1	令和6年	4月	10日	○					
2		4月	10日		○通水速度				
3		4月	10日				×		
4		5月	21日	○					
5		5月	21日		○				
6		8月	6日				×		
7		8月	13日	×					
8		8月	13日		×				
9		8月	20日		○				
10		8月	27日	×					
11		11月	7日	○					
12		11月	7日		○				
13	令和7年	1月	14日	○					
14		2月	4日		○				
ろ過池別検査回数（計）				6	6	0	2	0	0
検査回数（合計）				14					

○　　：通水可
○通水条件　：条件付　→ 通水可
×　　：通水不可

【熱海浄水場】

No.	採　水　日			1号池	2号池	3号池	4号池
1	令和6年	4月	23日			○	
2		5月	8日				○
3		5月	15日		○		
4		5月	28日	○			
5		6月	4日			○	
6		6月	25日				○
7		7月	17日		○		
8		8月	7日	○			
9		8月	19日			○	
10		8月	27日				○
11		9月	3日		○		
12		10月	1日	○			
13		10月	8日			○	
14		10月	29日				○
15		11月	12日		○		
16		11月	26日	○			
17		12月	10日			○	
18		12月	24日				○
19	令和7年	1月	15日		○		
20		1月	28日	○			
21		2月	4日			○	
22		2月	18日				○
23		3月	11日		○		
24		3月	25日	○			
30				6	6	6	6
検査回数（合計）				24			

○　　：通水可
○通水条件　：条件付　→ 通水可
×　　：通水不可

【検査回数】

堀口浄水場　：　１４　回
熱海浄水場　：　２４　回
合計　　：　３８　回

2　水道水の相談受付に伴う水質検査実績

No.	相談年月日	区域	浄水場	依頼内容	検　査　結　果
1	令和6年5月15日	上伊豆島一丁目	堀口浄水場	受水槽にいれた水道水が少し汚れている。水質検査をしてほしい。	給水は検査をした全ての項目で水質基準等に適合。
2	令和6年7月12日	中田町	荒井浄水場	エコキュートの部品に着色した。水質検査をしてほしい。	給水は検査をした全ての項目で水質基準等に適合。

３　配水施設の維持管理等に伴う水質検査実績

・管末残塩調査　　：　６０回

・漏水判定調査　　：　５８回